

東芝縦型洗濯乾燥機の無償点検・修理の実施について

東芝ホームアプライアンス株式会社が製造しました下記の縦型洗濯乾燥機におきまして、製品本体内部の配線が断線し、製品使用時に発煙・発火の可能性があることが判明しました。

対象の洗濯乾燥機をご使用の方々は、使用を中止していただき、下記の窓口へご連絡ください。よろしくお願いいたします。

対象製品と形名

① 東芝 洗濯乾燥機

機 種 名	
AW-70VB、AW-70VBE2、AW-80VB、 AW-80VBE2、AW-70VC、AW-75VCE3、 AW-80VC、AW-70VE、AW-E470V、 AW-E480V、AW-GN80VE、AW-80VE、 AW-70VF、AW-GN80VF、AW-80VF、 AW-70VG、AW-GN80VG、AW-80VG、 AW-70VJ、AW-70VJE7、AW-80VJE7、 AW-GN80VJ、AW-80VJ、AW-70VK、 AW-70VKE8、AW-GH70VK、 AW-80VKE8、AW-80VK、AW-GH80VK (29機種)	
製造期間	2005年7月～ 2011年11月

形名は操作部の右又は左(下図点線枠内)に記載しています。




(写真はAW-70VF)

② 無印良品 洗濯乾燥機 (株式会社良品計画が販売したもの)

機 種 名	製造期間
M-AW80A	2010年1月～ 2011年4月

形名は蓋裏面の銘版(下図点線枠内)に記載されています。



※ ②の無印良品 洗濯乾燥機は東芝ホームアプライアンス株式会社が製造したものです。

ご相談・お問い合わせ窓口

東芝洗濯乾燥機・無印良品洗濯乾燥機受付センター

フリーダイヤル (無料) 0120-056-035 (携帯電話も可能です)

受付時間 2014年3月1日から 9:00～18:00 (土日・祝日を除く)

※ 各ご家庭で使用している家電製品のリコール情報については、下記を参照してください。

- ・各家電メーカーのホームページ
- ・N i t e (ナイト) 独立行政法人 製品評価技術基盤機構のホームページ (社告・リコール)